



إي بي بي/زح/ ٢٠١٧

١٣ يونيو ٢٠١٧

## تعميم

إلى: جميع المكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين

تحية طيبة وبعد،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملاحظات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني – قطاع الطرق  
" بشأن المتطلبات التي يجب على المكاتب الهندسية الالتزام بها "

يود مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن يلفت عنايتكم إلى الملاحظات التي وردت للمجلس "مرفق نسخة منه" من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "قطاع الطرق" بشأن متطلبات (قطاع الطرق) التي يجب على المكاتب الهندسية الالتزام بها. وبناء عليه نرجو من جميع المكاتب الهندسية الالتزام بهذه المتطلبات. وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "قطاع الطرق".

شاكرين لكم حسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.

المهندس عبدالمجيد القصاب

رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

المرفقات: ملاحظات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "قطاع الطرق".

نسخة إلى:

▪ هدى عبدالله فخرو، الوكيل المساعد للطرق - وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

## ملاحظات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (قطاع الطرق)

### ١. رخص البناء

ان بعض المكاتب الهندسية لا تلتزم بالاشتراطات والمعايير المنصوص عليها من قبل شئون البلديات الخاصة برخص البناء والإجازات المبدئية والنهائية مما يتسبب في تأخر المعاملات وإصدار الموافقات اللازمة في هذا الخصوص، كما أنها لا تلتزم بالاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في الدليل الإرشادي لتصاميم الطرق الخاص بدولة البحرين ولا يتم تقديم التصاميم الهندسية على هذه الأسس.

### ٢. دراسات التأثيرات المرورية

ان بعض المكاتب الهندسية لا تلتزم بمتطلبات وزارتنا فيما يتعلق بدراسة التأثيرات المرورية الخاصة في بعض المشاريع الاستراتيجية المخطط لها والتي بدورها ضرورية لدراسة مدى تأثير الحركة المرورية على شبكة الطرق في المنطقة، الأمر الذي يتطلب إعادة تخطيط وتصميم الطرق لاستيعاب الحركة المرورية المتدفقة من هذه المشاريع ورفع الطاقة الاستيعابية لها.

### ٣. مناسيب الطرق (Road Levels)

ان بعض المكاتب الهندسية لا تلتزم بشهادة منسوب الطريق الصادرة عن الوزارة مما يتسبب بمشاكل عديدة أبرزها تسرب مياه الأمطار للمباني بسبب عدم الالتزام بمستوى الطريق وصعوبة دخول المركبات إلى داخل الكراجات بسبب ارتفاع المدخل والتأثير على الشكل الجمالي للمنطقة كون العقارات مبنية على مستويات مختلفة وغير متناسقة، مما يتطلب من وزارتنا إعادة عملية المسوحات الطبوغرافية والتصاميم الهندسية لها الأكثر من مرة.